

**ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA PROVA DI EVACUAZIONE**

**Anno scolastico 2017 / 2018**

prova n° **2** effettuata il giorno **23- 05 - 2018**

ISTITUZIONE SCOLASTICA DI RIFERIMENTO **I.C. Raffaello Sanzio – Falconara M.ma**  
e – mail: **anic82400n@istruzione.it**

PLESSO EVACUATO (nome e tipologia della scuola) **Plesso Leonardo da Vinci- Primaria**

edificio di **Via Nazario Sauro, Castelferretti**  
Comune di **Falconara M.ma** Provincia di **Ancona**

ASL **N.Area Vasta 2**

EDIFICIO SCOLASTICO DI PIANI **N. 4 (seminterrato, P.T., 1° e 2° Piano)**

DI CUI PIANI OCCUPATI DALLA SCUOLA **N. 4**

LOCALI **N. 24** DI CUI UFFICI **N. //**

CLASSI **N.12** STUDENTI PRESENTI **N. 256** Di cui disabili presenti **N.14**

INSEGNANTI PRESENTI **N. 21**

ALTRE PERSONE PRESENTI **N. 3 collab. Scol.**

USCITE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE DALLA SCUOLA **N.4**

USCITE CONDIVISE CON ALTRI ENTI **N. //**

PUNTI DI RACCOLTA SITUATI IN AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA (Specificare dove) **N. //**

PUNTI DI RACCOLTA SU SUOLO PUBBLICO **N. 1 (P.za 2 giugno)**

LE RICHIESTE DI INTERVENTO SIMULATE DURANTE LE PROVE SONO STATE RIVOLTE **A//**.  
SONO STATI INTERPELLATI E SONO ATTIVAMENTE INTERVENUTI (*Specificare gli Enti*)**//**

PERSONE EVACUATE **N.280**

TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA **7 minuti circa**

EMERGENZA IPOTIZZATA "**incendio**"

COORDINATORE DEGLI INTERVENTI E' STATO NOMINATO: **Collamati Giuliana**

OSSERVAZIONI (*difficoltà riscontrate, carenze strutturali, carenze comportamentali, assistenza ai disabili*)  
*Allegare eventuale relazione*

**Tutto si è svolto regolarmente**, anche se una sola scala di sicurezza, per i due piani, rallenta l'evacuazione dall'edificio scolastico.

**Falconara M.ma 25 -05 - 2018**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**